


2023年3月現在の工事の状況についてお知らせします。

【工事概況・写真】

- ・1月より地上躯体コンクリート打設工事を開始しました。
- ・3月末で約90%の鉄骨建方が完了しました。



2023年1月30日 現況



2023年3月31日 現況

【環境・安全衛生管理】

今月までの環境測定値(dB)

	騒音	振動
1月	69	42
2月	68	42
3月	66	39

【安全・その他の活動】

- ・安全衛生協議会を開催し災害防止に努めています。
- ・また、本現場では女性技術者も活躍しています。(右写真)

