

2021年4月現在の工事の状況についてお知らせします。

【工事概況・写真】

4月8日に安全祈願祭を実施し、4月12日に解体工事に着手しました。



安全祈願祭実施の様子



解体工事前の状況

【環境・安全衛生管理】

今月の環境測定値

(単位: dB)

| | |
|----|----|
| 騒音 | 68 |
| 振動 | 51 |

【安全・その他の活動】

3/15に暴力団等介入排除対策会議を開催しました。(右写真)

安全衛生協議会を開催し、災害防止に努めています。




2021年10月現在の工事の状況についてお知らせします。

【工事概況・写真】

各建屋の解体工事を実施しています。



6月28日現況



10月25日現況

【環境・安全衛生管理】

今月の環境測定値

(単位: dB)

| | |
|----|----|
| 騒音 | 68 |
| 振動 | 49 |

【安全・その他の活動】

安全衛生協議会を開催し、災害防止に努めています。

本現場では解体した建屋のコンクリートを破砕し、再生砕石として有効活用しています。(右写真)

