


2021年12月現在の工事の状況についてお知らせします。

【工事概況・写真】

各建屋解体工事・場内鋤取り工事を実施しています。
12月1日に本体建設工事に着手しました。



11月30日 現況



12月22日 現況

【環境・安全衛生管理】

今月の環境測定値(dB)

	騒音	振動
12月	72	54

【安全・その他の活動】

安全衛生協議会を開催し、
災害防止に努めています。
(毎月開催)




2022年3月現在の工事の状況についてお知らせします。

【工事概況・写真】

1月に建屋解体工事が完了しました。
2月からごみピット掘削工事を開始し、3月に入ってから灰ピット掘削工事を開始しています。



2022年1月31日 現況



2022年3月30日 現況

【環境・安全衛生管理】

今月までの環境測定値(dB)

	騒音	振動
1月	73	55
2月	72	48
3月	71	46

【安全・その他の活動】

安全衛生協議会を開催し、
災害防止に努めています。

本現場では女性技術者も
活躍しています。(右写真)

