

2022年6月現在の工事の状況についてお知らせします。

【工事概況・写真】

4月に灰ピット底部の耐圧版コンクリートを打設しました。
6月にごみピット底部の耐圧版コンクリートを打設しました。



2022年4月28日 現況



2022年6月30日 現況

【環境・安全衛生管理】

今月までの環境測定値(dB)

	騒音	振動
4月	69	45
5月	68	44
6月	67	44

【安全・その他の活動】

安全衛生協議会を開催し、
災害防止に努めています。

第2回暴力団等介入排除
対策会議を実施しました。
(右写真。5/26開催)



2022年9月現在の工事の状況についてお知らせします。

【工事概況・写真】

7～9月 ごみピット立上り壁コンクリート打設しました。
7～9月 基礎・地中梁コンクリート打設しました。



2022年7月29日現況



2022年9月30日現況

【環境・安全衛生管理】

今月までの環境測定値(dB)

	騒音	振動
7月	69	45
8月	66	44
9月	69	45

【安全・その他の活動】

北九州東労働基準監督署による現場パトロール実施(7/6)
インターンシップ生(女性)を受け入れ、建設業の仕事について
学んでいただきました。(右写真は女性技術者による業務内容の説明状況)

